

2019年5月～6月 強化月間
セルアウトコンテストのご案内



ワイパーブレード

WiperBlade

ENEOS

ENEOS
ワイパーブレードシリーズ



TRIQ

TRIPLE QUALITY

TRIQ
ワイパーブレードシリーズ

※ブランドチェンジ後もTRIQ商品の販売実績は
2019年度 当企画の対象です。




ワイパー交換で
安心できるクリアな視界を。



■報奨基準 ※報奨金は現金振込となります。

燃料油販売数量 クラス基準	報奨 SS	報奨金額					支店報奨
		1位	2-3位	4-10位	11-20位	21-30位	
A 300KL/ 月以上	上位 30SS様	¥50,000	¥30,000	¥25,000	¥20,000	¥15,000	¥10,000 左記以外の JXTG エネルギー 各支店 上位10SS様※ ※北海道、 大阪第2、 沖縄は 各5SS様
B 200~300KL/ 月未満	上位 30SS様	¥50,000	¥30,000	¥25,000	¥20,000	¥15,000	
C 100~200KL/ 月未満	上位 30SS様	¥50,000	¥30,000	¥25,000	¥20,000	¥15,000	
D 100KL/ 月未満	上位 30SS様	¥50,000	¥30,000	¥25,000	¥20,000	¥15,000	

前年(2018年4-5月)
ワイパーブレード セルアウト実績



無償
販促物

•ENEOS
•ESSO
•Mobil
•ゼネラル
共通



B1ポスター
1枚/SS



のぼり
2枚/SS

EneJet
専用

EneJet

視界スッキリ！
ワイパー交換で

スクリーン
シート
1枚/SS

■おすすめポイント

ワイパーブレード点検とご提案で
お客様の安全を守りましょう！

いよいよ本格的な雨のシーズンがやって来ます。お客様の安全と安心のために、ワイパーブレードのこまめな点検を心がけましょう。デザインワイパーは、本体に「白化」「ガタツキ」「サビ」がある場合は交換が必要です。また、リアワイパーの点検も忘れずに実施しましょう。

さらに

交換の目安も、しっかりアピールしましょう。

1年に1回



樹脂カバーの
白化

油分が抜けて
カサカサに…



樹脂カバー結合部
のガタツキ

先端部をつまんで
確認しましょう。

デザインワイパーの
交換時期は
ここをチェック！




結合部のサビ

サビが発生していると、本体の
ガタツキや拭き不良の原因になります。

ワイパーには、
「運転支援システム」の誤作動を
防ぐという重要な役割があります。

カメラの前が汚れていると運転支援システムの正常な作動に悪影響を与える恐れがあるので、ワイパーが常に拭き残しを起こさない状態であることが求められます。

運転支援システムとワイパーの関係(例)



助手席ワイパーの
先端約5cmで
カメラの前を拭いています

カメラセンサー